# ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LA RESISTENCIA DE MUROS DE ALBAÑILERIA SOMETIDOS A CARGAS HORIZONTALES\*

### Luis JORQUERA G.\*\*

#### RESUMEN

Se ensayaron muros de albañilería de 2,40 x 2,40 m sometiéndolos a una carga horizontal aplicada con un gato hidráulico sobre la cadena superior del muro. El volcamiento se impidió por medio de un tirante vertical solidario al dispositivo de ensayo. El tirante se aplicó, en algunos casos, sobre la cadena superior junto al lugar de aplicación de la carga horizontal (ensayo de compresión diametral); y en otros, sobre la viga inferior sobre la cual fue construido el muro (sistema de carga en voladizo). Las unidades empleadas fueron ladrillos de arcilla cocida moldeados a mano (de chonchón). ladrillos de arcilla cocida moldeados a máquina huecos y macizos, ladrillos sílico calcáreos, ladrillos de hormigón silíceo y bloques huecos de hormigón. Los muros fueron de albañilería simple, albañilería armada y albañilería reforzada con pilares y cadenas de hormigón armado. Se usó mortero de cemento: arena en proporciones 1:3 y 1:6 en volumen.

Se hicieron también ensayos de compresión sobre muros de 1,20 x 2,40 m de albañilería simple y muretes de albañilería armada.

Los resultados permiten establecer comparaciones entre los distintos tipos de muros ensayados en cuanto a sus resistencias y rigideces.

#### 1.- INTRODUCCION

La determinación de la resistencia y de la rigidez de muros de albañilería sometidos a la acción de cargas verticales y horizontales en su plano es de especial interés en Chile, dado su frecuente empleo en estructuras antisísmicas.

<sup>\*</sup>Este trabajo fue presentado en las Primeras Jornadas Chilenas de Sismología e Ingeniería Antisísmica, Santiago, julio 1963. El autor lo ha revisado en general y ha introducido algunas modificaciones.

<sup>\*\*</sup>Ingeniero del IDIEM. Jefe de la Sección Elementos Prefabricados.

Además, han aparecido en el mercado nacional en los últimos años, nuevas unidades para albañilería cuya calidad y comportamiento deben ser comparados con los de unidades tradicionales.

La información que puede obtenerse de ensayos de muros a escala prácticamente natural es importante como una base para las especificaciones de las normas de fabricación de los elementos, y de ejecución y cálculo de los muros. Los ensayos efectuados en Chile con anterioridad a los que se describen en el presente trabajo son escasos y no abordan el problema de manera sistemática<sup>1,2</sup>. Los ensayos efectuados en el extranjero son numerosos en lo que a compresión se refiere<sup>3,8,9,10,15,17</sup>. Las experiencias sistemáticas más importantes referentes a muros sometidos a cargas horizontales son las realizadas por Benjamin<sup>6,7</sup>; existen, además, las experiencias del U.S. National Bureau of Standards y otras que se citan entre las referencias<sup>8,14</sup>. Hay otras experiencias que a pesar de perseguir un objetivo diferente agregan información interesante sobre el problema<sup>8,9,11</sup>.

A pesar de que las publicaciones citadas contienen un acervo muy grande de información, su aplicación al caso chileno no se puede hacer directamente ya que en nuestro país la calidad de las unidades es diferente, prácticamente no se utiliza el mortero de cal y se ha extendido mucho el empleo del muro de albanilería simple reforzado con pilares y cadenas de hormigón armado.

El presente trabajo da cuenta de las experiencias realizadas en el IDIEM durante los años 1960 a 1963.

Las experiencias efectuadas en el IDIEM comprenden ensayos de compresión y ensayos con carga horizontal. Estos últimos se han efectuado de dos maneras que difieren en la forma como se liga el muro al dispositivo de ensayo para evitar su volcamiento:

- (a) En un caso, Fig. 1, el volcamiento se impide mediante tirantes verticales aplicados en el borde superior del muro cerca de la esquina que recibe la carga horizontal, de tal modo que el muro queda sometido a cargas que son asimilables aproximadamente a dos fuerzas iguales y contrarias dirigidas según una diagonal; por esta razón lo llamamos ensayo de compresión diagonal.
- (b) En el otro modo de ensayo, se impide el volcamiento mediante tirantes verticales aplicados al borde superior de la viga inferior que sirve de base al muro, Fig. 1; en esta forma el muro mismo queda sometido a una carga horizontal aplicada en uno de los bordes verticales cerca de la esquina superior; lo llamamos ensayo con carga en voladizo.

Los muros ensayados se agrupan en tres series: muros de albañilería simple, muros de albañilería reforzada y muros de albañilería armada.

Los muros de albañilería simple no llevan ninguna clase de refuerzo destinado a absorber las cargas, excepto una cadena en el borde superior, cuyo oficio es recibir y repartir las cargas de ensayo. Se ha dado el nombre de muros de albañilería reforzada a aquellos que están formados por un paño de albañilería simple flanqueado en sus dos extremos por pilares de hormigón armado y por una cadena de hormigón armado en el borde superior. Se ha llamado muros de albañilería armada a los que llevan incluidos refuerzos de acero en el mortero y para los cuales se considera en el cálculo que el mortero, las unidades y el acero resisten en conjunto las solicitaciones.

En cada serie se ensayaron muros formados por diferentes tipos de unidades, Fig. 2, que son de uso corriente en Chile. El mortero empleado fue de cemento y arena en dos proporciones: 1:3 y 1:6, en volumen.

Se hicieron también ensayos para determinar las características de las unidades empleadas, de los morteros, del hormigón usado en pilares y cadenas y del acero de las armaduras.

El número total de muros ensayados fue de ciento seis, cuarenta y dos a compresión y sesenta y cuatro a cargas horizontales. Se ensayaron muros de albañilería simple a compresión, y compresión diagonal. Muros de albañilería reforzada a compresión diagonal y con carga en voladizo. Muros de albañilería armada a compresión diagonal, carga en voladizo y compresión.

#### **MATERIALES**

Las características de los materiales empleados - unidades, mortero, hormigones y acero - se han establecido mediante los ensayos especificados por las normas INDITECNOR<sup>20</sup> que corresponde aplicar en cada caso, excepto para los morteros y para algunos tipos de unidades para albañilería. Los resultados aparecen en las tablas I a VI. Para juzgar la calidad de estos materiales dentro de la fabricación nacional véanse referencias<sup>12,19</sup>

En el caso del mortero, se hicieron pruebas de compresión a los 28 días en cubos de 7 cm de arista. El mortero de estas pruebas fue el mismo que se empleó en la fabricación de los muros, el proceso de curado fue similar y no se compactó en forma especial al colocarlo en los moldes.

Para los ladrillos sílico-calcáreos se aplicaron los métodos de ensayo especificados para ladrillos macizos de arcilla cocida, por no existir normas INDITECNOR para su ensayo. El tipo de cemento utilizado correspondió en todos los casos al especificado en la norma INDITECNOR 30-92 ch "Cementos con agregado tipo A".




Fig. 1. Métados de ensayo de los muros




Fig. 2. Unidades empleadas para construir los muros

TABLA I

## CARACTERISTICAS DE LOS LADRILLOS Y BLOQUES EN LOS MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE

• Ensayos realizados según las normas INDITECNOR 30-54 ch, 30-154 y 30-150 ch<sup>13</sup>.

Tipo de unidad**	Designación de muros corres- pondientes	Resistencia com- presión kg/cm <sup>2</sup> **	Adherencia kg/cm <sup>2++</sup>	Absorción en peso o 1/m <sup>3</sup> **	Dimensiones nominales mm
Ladrillo de chonchón	Ch 3s	32 (25)	1,9 (15)	23 % (5)	65x190x390
Ladrillo de chonchón	Ch 6s	38 ( 5)	1,1 ( 3)	19 % (2)	65x190x390
Ladrillo macizo	M 3s	156 (25)	3,7 (15)	14 % (5)	71x115x240
Ladrillo macizo	M 6s	154 ( 5)	4,0 ( 3)		71x115x240
Ladrillo rejilla	R 3s	106 (20)	4,1 ( 9)	13 % (5)	115x175x240
Ladrillo rejilla	R 6s	106 ( 5)	8,9 ( 3)	14 % (2)	115x175x240
Ladrillo hueco	Н 3s	25 ( 5)	2,3 ( 3)	13 % (2)	70x135x240
Ladrillo síl ico- calcáreo	Si Ca 3s	67 (10)	4,0 ( 3)	25 % (2)	60x125x250
Ladrillo hormigón silíceo	HoSi 3s	50 (10)	1,8 ( 3)		65x120x250
Bloque de hormigón de 15	B 3s de 15	41 (10)	6,8 ( 3)	163 c/m³ (2)	140x190x390
Bloque de hormigón de 20	B 3s de 20	49 (10)	7,2 ( 3)	156 c/m³(2)	190x190x390

<sup>•</sup>Ver Fig. 2.

TABLA II

# CARACTERISTICAS DE LOS LADRILLOS EMPLEADOS EN LOS MUROS DE ALBAÑILERIA REFORZADOS CON PILARES Y CADENAS


Ensayos realizados según la norma INDITECNOR 30-54 ch<sup>13</sup>. Todas las unidades son de arcilla cocida.


Tipo de unidadº	Resistencia compresión kg/cm <sup>2</sup> **	Adherencia kg/cm <sup>2</sup> **	Absorción % en peso**	Dimensiones nominales mm
Ladrillo chonchón	39 (5)	3,6 (3)	18 (1)	65x190x390
Ladrillo rejilla	76 (5)	5,6 (3)	16 (4)	115x175x240
Ladrillo macizo	109 (5)	4,6 (3)	17 (3)	71x115x240

Ver Fig. 2

<sup>\*\*</sup> Valores promedios; corresponden al número de ensayos que se da entre paréntesis.

<sup>\*\*</sup>Valores promedios; corresponden al número de ensayos que se da entre paréntesis.





#### TABLA III

### CARACTERISTICAS DE LOS LADRILLOS Y BLOQUES EMPLEADOS EN LOS MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA

Ensayos realizados según las normas INDITECNOR 30-54 ch y 30-154 ch <sup>13</sup>. Los valores indicados son promedio del número de ensayos que se da entre paréntesis.

Tipo de unidadº	Resistencia compresión kg/cm <sup>2</sup> **	Adherencia kg/cm <sup>2</sup> **	Absorción % en peso**	Dimensiones nominales mm
Ladrillo rejilla	105 (10)	5,9 (5)	15 (5)	71x115x240
Ladrillo macizo	109 (10)	4,3 (5)	16 (5)	71x115x240
Bloques de 20***	64 (10)	3,9 (5)	10 (5)	190x190x390

- \* Ver Fig. 2.
- \*\* Valores promedios; corresponden al número de ensayos que se da entre paréntesis.
- ••• Los bloques tienen aproximadamente 40% de huecos.

. TABLA IV

CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS PARA MORTERO Y HORMIGONES

Ensayo	Fino 1*	Fino 2°	Fino 3*	Fino 4°	Grueso*	Recomendado por INDITEC- NOR 2.30-57
Granulometria						
1 1/2**	1				100	
741	1		1		20	
3/5.					1 1	
ASTM nº 4 (4,76 mm)	100	100	100	100	]	95 - 100
ASTM nº 8 (2,38 mm)	85	89	86	86		80 - 100
ASTM nº 16 (1,19 mm)	74	79	82	76		50 - 85
ASTM nº 30 (0,59 mm)	51	53	63	55		25 - 60
ASTM nº 50 (0,29 mm)	21	15	22	21	ļ į	10 - 30
AST) nº 100(0,15 mm)	7	4	7	6	1	2 - 10
Densidad aparente, asen-	}		ŀ	ĺ		
tado kg/dm³	1,97	1,78	1,82	1,85	1,66	·
Peso específico, kg/dm3	2,70	2,72	2,73	2, 74	2,71	
Porcentaje de huecos,	'			<u> </u>		
asentado %	27	35	33	32	37	
Impurezas orgánicas, mé-	!			l		
todo colorimétrico	apto	apto	apto	apto	apto	
Material más fino que ta-						
miz, ASTM nº 200 separa-				İ		
do por lavado, %	5 %	3 %	1 %	1,6%	0,15%	máx: 3 y 5%


<sup>\*</sup>Fino 1 - Albañilerías simples, muros para ensayo de compresión.

Grueso- El agregado grueso y el fino 3 fueron empleados para el hormigón de pilares y cadenas en las albañilerías reforzadas. El hormigón fue de 270 kg m<sup>3</sup> de cemento, y de 145 kg/cm<sup>2</sup> de resistencia.

Fino 2 - Albañilerías simples, muros para ensayo de cargas horizontales.

Fino 3 - Albañilerías reforzadas.

Fino 4 - Albañilerías armadas



RESISTENCIA DE LOS MORTEROS PARA PEGAR LAS UNIDADES

TABLA V

Las muestras se tomaron durante la construcción de los muros. La resistencia a la compresión se midió en cubos de 7 cm de arista a 28 días. La resistencia a la tracción en probetas cuya forma era la indicada en INDITECNOR 30-54 ch.

Denominación*	Tipo de ensayo	Resistenci	a compresión	Resistencia	a tracción	п <sup>о</sup> de
mutos	del muro	promedio kg/cm <sup>2</sup>	desv. típica kg/cm²	promedio kg/cm²	des v. típica kg/cm²	ensayos
R 3a de 25 M 3a de 25 M 3a de 18 B 3a de 20	de carga diagonal	160 135 151 106	40 18 14 18	25 28 23 26	2,7 4,0 4,5 5,0	10 a com- presión
R 3a de 25 M 3a de 25 M 3a de 18 B 3a de 20	en voladizo	110 158 144 188	49 11 21 21	23 26 27 24	8,1 2,9 6,5 5:7	y 10 a trac- ción
Ch Gr R 3r R Gr R Gr M 3r	de carga diagonal	54 208 28 35 175	2 13 2 3 16	15 37 10 12 33	1,6 3,8 0,8 1,5 3,7	5 a com- presión
R 6r Ch 6r R 3r M 3r	en voladizo	48 47 200 167	8 7 15 29	8,8 11,2 42 32	2,0 2,0 5,2 4,2	y 5 a trac- ción
Ch 3s Ch 6s M 3s M 6s M 3s R 6s H 3s Si Ca 3s Ho Si 3s B 3s de 15 B 3s de 20	compresión	200 72 195 55 195 50 175 240 195 230				Se ensa- yaron 20 probetas

<sup>•</sup> R, rejilla; M, macizo; B, bloque; Ch, conchón; H, hueco; Si Ca, sílico calcáreo; Ho Si, hormigón silíceo; los números 3 y 6 indican mortero 1:3 y 1:6; de 25 de 18, etc... indican el espesor del muro.

TABLA VI

MUROS DE ALBAÑILERIA REFORZADA Y ARMADA
RESISTENCIA DEL ACERO

Diámetro	por tracción	Alargamiento	
Muros         nominal mm         Fluencia kg/cm²           38.5         39.2           38.0         38.5           38.5         38.5           38.5         38.5           38.5         38.0           40.5         39.0           38.2         38.2		Máxima kg/cm²	en 200 mm %
6	39,2 38,0 38,5	50,2 51,2 48,0 49,0 50,6	22 22 23 24 22
12	38,0 40,5 39,0	48,2 50,6 49,7 48,5 51,0	27 24 26 27 23
10	49,5 45,2 43,7 32,3 30,4	60,6 58,9 57,4 45,6 44,7 55,6	22 23 23 26 27 22
	nominal mm	nominal mm Fluencia kg/cm²  38,5 39,2 6 38,0 38,5 38,5 38,5 38,0 40,5 12 39,0 38,2 40,8  49,5 45,2 10 43,7 32,3 30,4	nominal mm         Fluencia kg/cm²         Máxima kg/cm²           38;5         50,2           39,2         51,2           38,5         48,0           38,5         49,0           38,5         50,6           38,0         48,2           40,5         50,6           39,0         49,7           38,2         48,5           40,8         51,0           49,5         60,6           45,2         58,9           10         43,7         57,4           32,3         45,6           30,4         44,7           10         35,2         55,6

#### CONSTRUCCION DE LOS MUROS Y METODOS DE ENSAYO

#### Construcción de los muros

Durante los primeros ensayos, los muros se construyeron en grupos de tres con las mismas características. Luego, dada la pequeña dispersión de los resultados obtenidos, se hicieron en grupos de dos. Los muros para ensayos a carga horizontal tenían 240 x 240 cm y el espesor que se obtiene del aparejo, muro simple de soga; excepto en las albañilerías de ladrillo de arcilla armadas cuyos espesores eran diferentes para cada serie. Para los ensayos de compresión, albañilerías simples, las probetas eran de 120 x 240 cm y del espesor que da la unidad de soga. Para los ensayos de compresión, albañilerías armadas, su tamaño estuvo entre 40 x 42 cm y 74 x 62 cm. Las características principales de los muros para cargas horizontales están en la Fig. 3.

Los muros se construyeron sobre vigas de hormigón armado y todos llevaron en el borde superior una cadena de este mismo material. Todos fueron hechos por un mismo albañil. y su ayudante, ambos con experiencia en este trabajo. Su terminación consistió en emboquillado por ambos lados. Las unidades de arcilla cocida se colocaron humedecidas por inmersión en agua; las otras, con la humedad que traían.

El curado fue a la intemperie, regándose unas cuatro o cinco veces al día durante la primera semana de edad. Las albañilerías simples fueron construidas en el invierno de 1960, invierno de 1961 y otoño de 1962. Las albañilerías armadas y reforzadas en el otoño-invierno de 1963.

Cumplida la edad requerida (más de 45 días), los muros fueron trasladados a la máquina de ensayo mediante una grúa autopropulsada, tomándose las precauciones debidas para que no sufrieran daño durante su transporte. En algunos casos se pintaron los muros con cal para visualizar mejor la aparición de grietas durante el ensayo.

Se tomó al azar una muestra para cada partida de ladrillos o bloques utilizada. Durante la construcción del muro, además, se tomaron muestras de mortero para someterlas a ensayos de compresión.

En las Figs. 4,5, aparecen diversos aspectos de la construcción de los muros. En la Fig. 6, puede verse cómo se llevaron a la máquina de ensayo.

### Ensayos de compresión

Para los ensayos de compresión se utilizó una prensa hidráulica Losenhausenwerk de una capacidad máxima de carga de 500 t y que permite hacer lecturas de 0,2 en 0,2 t, Fig. 7.




Fig. 4. Comienza la construcción de los muros. En la foto: muros de albañilería armada para ensayos de cargas horizontales.

Fig. 5. Muros de albañilería simple para ser ensayados a compresión.






Fig. 6. Trasporte de los muros a la máquina de ensayo.



Fig. 7. Ensayo de compresión.

La carga, transmitida por el plato rotulado de la máquina de ensayo, se aplicó mediante un perfil doble T reforzado, colocado sobre la cadena de hormigón armado en el borde superior del muro, con el propósito de repartirla uniformemente.

Se midieron los acortamientos de los muros de albañilerías simples en toda su longitud (240 cm). Para esto se utilizaron cuatro perfiles angulares que iban desde el ala inferior del perfil, hasta la cara superior de la viga inferior del muro y que se apoyaban sobre cuatro extensómetros que descansaban sobre esta viga. Los extensómetros permitían medir con la aproximación de 0,001" y tenían un recorrido de 1". Las deformaciones laterales se midieron con dos extensómetros colocados en el centro de cada una de las caras laterales mayores del muro. La aproximación de la lectura era de 0,01 mm y su recorrido de 10 mm. (En los ensayos se observó que, prácticamente, no se acusaban deformaciones laterales en el muro).

La carga se aplicó centrada sobre la viga doble T. Se aumentó su intensidad en forma escalonada, volviendo a cero después de cada aplicación de manera de obtener las deformaciones remanentes.

Una vez alcanzada la carga cercana a la ruptura se retiraron los extensometros para evitar deterioros en caso de desprendimiento de fragmentos, y después se llevó el muro a la ruptura y se anotó la máxima carga que resistió. La velocidad de deformación fue aproximadamente constante entre 5 y 7 mm por minuto en todos los ensayos.

Para las albañilerías armadas, la carga se aumentó gradualmente y de una sola vez hasta alcanzar la ruptura. No hubo lecturas de deformaciones. Para estos últimos ensayos se tuvieron en cuenta las especificaciones de la norma ASA 41.2-1960.

### Ensayos a cargas horizontales

Para los ensayos a cargas horizontales se utilizó una estructura especialmente construida para este objeto. Las cargas horizontales fueron aplicadas en el extremo superior del muro. Su volcamiento se impidió con un juego de tirantes aplicados sobre el muro (método (a) de compresión diagonal) o sobre la viga inferior de apoyo del muro (método (b) en voladizo). El deslizamiento de los muros se evitó con un tope que forma parte de la estructura del dispositivo de ensayo, Figs. 13, 14 y 15.

Para asegurar el buen ajuste de la viga inferior con el tope de la estructura, se rellenó el espacio entre ambos con mortero de cemento de alta resistencia inicial, agregándose un aditivo para acelerar el fraguado.

Para medir las deformaciones de los muros durante el ensayo se usaron diales colocados en una estructura de acero solidaria a la estructura principal del dispositivo de ensayo. En algunos ensayos se intentó medir los acortamien-

tos y alargamientos totales de las dos diagonales del muro, mediante listones ligados a una esquina del muro y apoyados contra diales solidarios de la esquina opuesta: también se intentaron medidas con strain gauges en el hormigón y el acero de los refuerzos. Estos últimos procedimientos de medidas de deformación no dieron resultado.

La carga se aplicó en la cadena superior del muro y a todo su ancho mediante una placa de acero que la repartía. Se aumentó su intensidad en forma escalonada, volviendo a cero después de cada aplicación, de manera de obtener las deformaciones remanentes en el muro después de cada carga. En unos pocos casos el muro fue llevado hasta la ruptura gradualmente y de una sola vez.

#### RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Los resultados de los ensayos de muros de albañilería simple - compresión y cargas horizontales - se consignan en las Tablas VII y VIII; los de las albañilerías reforzadas - cargas horizontales - en la Tabla IX; y los de las albañilerías armadas - compresión y cargas horizontales - en las Tablas X y XI.

En las Figs. 8 a 12 se muestran muros después de ensayados a compresión. Se observó que los muros de ladrillos macizos de más baja resistencia, de chonchón y hormigón silíceo, Figs. 8 y 11, se rompían plásticamente con grietas pequeñas y distribuidas. En los demás casos, las roturas fueron bruscas.

En las Figs. 16 a 20 se ven muros de albañilerías simples ensayados a cargas horizontales: compresión diagonal.

En las Figs. 21 a 23 se ven muros de albañilerías reforzadas ensayados a cargas horizontales: compresión diagonal y carga en voladizo. En la Fig. 24 se ve un marco formado por pilares y cadena de hormigón armado.

En las Figs. 25 a 30 se muestran muros de albañilerías armadas ensayados a cargas horizontales.

Las fotos se han presentado con el propósito de mostrar roturas típicas en los ensayos. Examinadas todas las grietas que ocurrieron en los ensayos de compresión diagonal, puede decirse que ellas tienden a preferir la diagonal, sin que se puedan distinguir diferencias significativas, en cuanto a la forma de la grieta, entre las distintas series de muros ensayados.

En el ensayo de carga en voladizo los muros reforzados tuvieron grietas diagonales; en cambio, los muros armados, en estos mismos ensayos, tuvieron grietas en las juntas horizontales.

Finalmente en las Figs. 31, 32 y 33 se presentan las curvas carga-deformación de los muros ensayados. Las curvas de las Figs. 32 y 33, cargas hori-



Fig. 8. Muro Ch 3s, compresión.



Fig. 9. Muro M 3s, compresión.




Fig. 10. Muro R 3s, compresión.




Fig. 11. Muro HoSi 3s, compresión.



Fig. 12. Muro B3s de 20 compresión.

TABLA VII

#### MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESION

Muros de 120 cm de largo y 240 cm de alto. Las cargas unitarias se han calculado sobre área bruta. Edad del muro al ensayarlo unos 45 días. Cada valor de carga máxima representa un muro ensayado.

Denomi- nación*	Tipo de unidades y proporción del mor- tero (en volumen)	Espesor nominal del muro mm	Resisten. cia com- presión mortero kg/cm <sup>2</sup>	Resisten. cia com- presión. unidades kg/cm²	Carga de ruptura t	indiv.	unitaria uptura promed. kg/cm²	Razón entre las resisten cias del muro y de la unidad
Ch 3s	chonchón 1:3	190	240	32	44,6 46,2 46,0	16 19 1^	18	0,56
Ch 6s	chonchón 1:6	190	64	38	34,5 34,4	15	15	0,40
M 3s	macizos 1:3	115	209	156	162,0 136,0	118 98	103	0,66
M 6s	macizos 1:6	115	60	154	126,0 99,5 104,5	73	75	0,49
R 3s	rejilla 1:3	175	215	106	222,0 230,0 200,0 189,0	104 106 93 88	98	0,92
R 6s	rejilla 1:6	175	38	106	71,0 64,5	34 31	33	0,32
Н 3s	huecos 1:3	135	177	25	37,6 41,8 36,0	23 26 22		0,96
Si Ca 3s	sílico-calcáreos 1:3	125	206	67	86,5 92,0	60 64		0,93
Ho Si 3s	hormigón silíceo 1:3	120	195	50	66,0 66,0 67,5	46 46 47	46	0,92
В 3s	bloques 1:3	140	230	41	90,0 74,0 84,5		46	1,10
В 38	bloques 1:3	190	200	49	112,0 148,5 146,5	6	2 54	1,10

Ch, chonchón; M, macizo; R, rejilla; H, hueco; Si Ca, sílico calcáreo; Ho Si, sílico calcáreo; B, bloque; los números 3 y 6 indican morteros 1:3 y 1:6; s, albañilería simple.

zontales, se dan sólo a título de información. Se estima que ellas pueden ilustrar sobre las rigideces relativas de los muros dentro de cada grupo: muros armados, entre sí, muros reforzados, entre sí. Pero, mientras no se examine más cuidadosamente la información experimental acumulada, no se pueden emplear para deducir valores del módulo de elasticidad transversal, G.

Los resultados de los ensayos a carga diagonal son parecidos para muros del mismo tipo de unidades y mortero - ya sea muros simples o reforzados. Sin embargo, la manera de romperse es diferente: los muros simples llegan al colapso en cuanto se produce la grieta principal, a la carga máxima; los muros reforzados, en cambio, resisten una deformación muchas veces mayor sin que

<sup>••</sup>Ensayos según normas INDITECNOR 30-54 ch y 30-154 ch.



Fig. 13. Ensayo de compresión diagonal




Fig. 14. Detalle con el apoyo de tirantes y gata hidráulica.




Fig. 15. Equipo para el ensayo de carga en voladizo. Aparece un muro R 6r ensayado. Puede verse la estructura soportante, estructura auxiliar para colocar diales, la gata hidráulica y la ubicación de los tirantes. Sobre la mesa, adelante, un equipo para medir deformaciones del acero de los pilares mediante strain gauges de resistencia.

TABLA VIII

#### MUROS DE ALBAÑILERIA SIMPLE RESULTADOS DE ENSAYOS A CARGAS HORIZONTALES

Muros de 240 x 240 cm. Método de ensayo (a), compresión diagonal. Edad de ensayo, más de 45 días. Cada valor de carga máxima corresponde a un muro ensayado.

Denominación*	Tipo de unidades	Espesor nominal del	Mortero, resis-	Unidades, resistencia	Carga	Carga u máx	ima**
	proporción mort.	mm mato	compresión kg/cm²	ompresión compresión kg/cm² kg/cm²		indiv. kg/cm²	promed.
Ch 3s	chonchón 1:3	190	159	32	14,4 20,0 20,9 18,1	3,0 4,2 4,4	3,9
Ch 6s	chon chón 1:6	190	79	38	16,0 15,9	3,7 3,5	3,6
M 3s	macizo 1:3	115	181	1 56	25,6 26,6 20,0	9,3 9,6 7,3	8,7
M 6s	macizo 1:6	115	49	154	20,0 17,2	7,2 6,2	6,7
R 3s	rejilla 1:3	175	174	106	26,6 36,3 27,5	6,3 8,6 6,6	7,2
R 6s	rejilla 1:6	175	62	1 06	18,6 20,5	4,4 4,9	4,7
Н 3s	huecos 1:3	135	172	25	17,2 23,5 12,7	5,3 7,2 3,9	5,5
Si Ca 3s	sílico-calcáreo	125	276	67	19,0 17,0	6,5 5,9	6,2
Ho Si 3s	hormigón-silíceo 1:3	120	194	50	18,0 17,0 16,0	6,2 5,9 5,5	5,9
B 3s	bloque de 15 1:3	140	230	41	23,0 19,5 20,0	6,4 5,4 5,6	5,8
B 3s	bloque de 20 1:3	190	263	49	26,0 26,0 25,0	5,4 5,4 5,2	5,3

<sup>\*</sup>Ch, chonchón; M, macizo; R, rejilla; H, huecos; Si Ca, sílico-calcáreo; HoSi, hormigón silíceo; B, bloque; los números 3 y 6 indican morteros 1:3 y 1:6; s, albañilería simple.

se produzca el colapso y todavía con una apreciable capacidad resistente.

#### INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

### Rigideces, módulo de elasticidad en compresión

Se ha calculado el módulo de elasticidad en el ensayo de compresión. Para ello se ha medido la inclinación de la recta secante trazada en la curva carga deformación desde el valor 20% al valor 60% de la carga unitaria de ruptura. No se ha considerado la parte de la curva antes del valor 20% porque en muchos casos esta zona se presenta con irregularidades debidas a asentamientos de acomodación de los dispositivos de medida en la parte inicial del ensayo. El valor 60% representa, aproximadamente, el límite superior hasta el

<sup>\*\*</sup>Se ha obtenido dividiendo la carga máxima por la sección horizontal del muro.




Fig. 16. Muro R3s, ladrillo rejilla, compresión diagonal.

Fig. 17. Muro M 3s, ladrillo macizo, compresión diagonal.






Fig. 18. Muro Ch 3s, ladrillo conchón, compresión diagonal.




Fig. 19. Muro B 3s de 20, compresión diagonal.



Fig. 20. Muro Si Ca 3s, ladrillo silico calcáreo, compresión diagonal.

TABLA IX

# MUROS DE ALBAÑILERIA REFORZADA CON PILARES Y CADENAS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A CARGAS HORIZONTALES

Muros de 240 cm de largo por 240 cm de alto. Pilares y cadenas, de espesor igual al muro y 20 cm la otra dimensión, armados con 4912 y estribos de 86 mm a 20 cm. Hormigón de resistencia media de 145 kg/cm<sup>2</sup> hecho con 270 kg de cemento tipo A por m<sup>3</sup> elaborado. Edad aproximada más o menos 45 días de fabricados. Cada valor de carga máxima corresponde a un muro ensayado.

Denomi- nación*	Método de ensayo	Tipo de las unidades Proporción mortero	Espesor nominal del muro mm	Mortero, resistencia compresión kg/cm <sup>2</sup>		Hormigón del refuerzo, resistencia compresión kg/cm²	Carga máxima t	Carga unitaria máxima** kg/cm <sup>2</sup>
Ch 6r	carga diagonal	chonchón 1:6	190	54	39	226 104	20,0 20,0	4,2 4,2
R 6r	carga diagonal	rejilla 1:6	175	28	76	145 166	27,5 20,0	6,5 4,8
R 6r	carga diagonal	rejilla 1:6	175	35	76	198 150	30,0 30,0	7,1 7,1
R 3r	carga diagonal	rejilla 1:3	175	208	76	140 160	35,0 27,5	8,3 6,5
M 3r	carga diagonal	macizo 1:3	115	175	109	100 128	16,5 25,0	6,0 9,1
Marco*	carga diagonal				•••	175 98	1,6 1,6	
Ch 6r	en voladizo	chonchón 1:6	190	47	39	154 171	18,5 12,5	
R 6r	en voladizo	rejilla 1:6	175	48	109	191 157	17,0 20,0	
R 3r	en voladizo	rejilla 1:3	175	199	109	130 157	20,0 22,5	
М 3г	en voladizo	macizo 1:3	115	167	76	113 108	14,0 12,5	
Marco*	en voladizo			• • •	• • •	94 132	1,0	

<sup>°</sup>Ch, chonchón; R, rejilla; M, macizo; los números 3 y 6 indican mortero 1:3 y mortero 1:6; r, albañilería reforzada.

cual se han realizado mediciones de deformación. Los diales se retiraban antes de la carga de rotura para evitar que sufrieran daños.

En la Fig. 34 se han representado gráficamente los valores calculados para los distintos tipos de muros. La zona achurada en el gráfico se ha definido por los valores extremos del módulo en cada serie de ensayos. Se observa que hay diferencias significativas entre series de muros ensayados.

#### Cargas admisibles.

En los ensayos de compresión puede observarse que la resistencia a la ruptura de los muros construidos con mortero 1:6, de unos 50 kg/cm² de resistencia a la compresión resultan ser mas o menos un 40% de la resistencia de la unidad. Si tomamos en cuenta que este tipo de mortero de pega corresponde a uno de baja resistencia entre los empleados en la práctica; y si, además, estable-

<sup>\*\*</sup>Resulta de dividir la carga máxima por la sección horizontal bruta del muro.

<sup>\*</sup>Marcos de hormigón armado formados por dos pilares y una viga-cadena, igual a los que sirven de refuerzo a los muros de albañilería.



Fig. 21. Muro Ch 6s, en voladizo.




Fig. 22. Muro R 6r, com-presión diagonal






Fig. 23. Muro Ch 6r, compresión diagonal.





#### TABLA X

#### MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESION

Aparejo de los muros: de la Fig. 3. Mortero para pegar las unidades 1:3. El mortero de relleno entre las unidades es de la misma proporción. El mortero 1:3 resultó de una resistencia media a la compresión de 150 kg/cm<sup>2</sup>. Cada valor de carga máxima corresponde a un muro ensayado.

Denominación*	Tipo de las unidades y del apatejo	Espesor del muro mm	Largo y alto del muro cm x cm	Unidades resisten. compres. kg/cm²	Carga máxima t	Carga unitaria máxima kg/cm <sup>2</sup>	Carga** unitaria máxima normal kg/cm²
R 3a	ladrillo rejilla coloca- do de soga en doble muro	255	74x62	105	215 217 225	134 134 139	148
M 3a	ladrillo macizo de soga en doble muro	225	7 <b>4x</b> 62	109	168 172 208	84 88 106	101
M 3a	. ladrillo macizo de pandereta en doble muro	177	49x52	109	97 97 105	121 121 120	144
В За	bloque hueco de hormi- gón en muro simple	200	40x42	64	52 42 54	69 56 72	66

R, rejilla; M, macizo; B, bloque; los números 3 y 6 indican mortero 1:3 y 1:6; a, albañilería armada.

#### TABLA XI

### MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A CARGAS HORIZONTALES

Muros de 240 cm de largo por 240 cm de alto. Ensayo más o menos a 45 días de construidos. Cada valor de carga máxima corresponde a un muro.

	Método de			Armadura** resist		Mortero resisten compres		grieta	Carga máxima	Carga <sup>®</sup> unitaria máxima	
D-01041	carga	aco y aparcijo	LL) (T)	vert.	horiz.	kg/cm <sup>2</sup>	kg/cm <sup>2</sup>	t	_	kg/cm <sup>2</sup>	
R 3a	•	ladrillo rejilla de soga en doble muro	255	8Ø10	7Ø10	160	105	58,5 55,5	59,5 62,5	9,8 10,2	
М За	_	ladrillo macizo de soga en doble muro	255	8Ø10	7Ø10	135	109	59,0 52,5	65, 0 57, 5	10,6 9,4	
M 3a	compres. diagonal	ladrillo macizo de pandereta en do- ble muro	200	5Ø10	6Ø10	151	109	30,0 37,5	32,5 40,0	7,3 9,0	
ВЗа	compres. diagonal	bloque hueco de hormigón en muro simple	200	8910	5Ø10	106	64	45,0 40,0	45,0 42,5		
R 3a	en voladizo	ladrillo rejilla de soga en doble mu- ro	255	8Ø10	7Ø10	110	105	10,0 7,5	15,0 15,0		
M 3a	en voladizo	ladrillo macizo de soga en doble mu- ro	255	8Ø10	7Ø10	158	109	12,5 7,5	14,0 14,0		
М За	en voladizo	ladrillo macizo de pandereta en doble muro	177	5Ø10	6010	144	109	7,5 10,0	10,0 10,5	• • •	
В 3а	en voladizo	bloque hueco de hormigón en muro simple	200	8Ø10	5Ø10	188	64	12,5 5,0	12,5 15,0		

<sup>\*</sup>R, rejilla; M, macizo; B, bloque; los números 3 indican. Mortero 1:3; a, albañilería armada.

<sup>••</sup> Los valores se han calculado con los coeficientes establecidos por la norma ASA 41.2-60.

<sup>\*\*</sup>La resistencia del acero se da en Tabla VI

<sup>\*</sup>Corresponde a la lectura acusada por el dispositivo de carga en el instante en que se origina la grieta principal; esto es, según la cual se produce la ruptura final del muro.

Cuociente entre la carga máxima y la sección horizontal del muro.




Fig. 25. Muro R 3a de 25, carga en voladizo.



Fig. 27. Muro B 3a de 20, carga en voladizo.



Fig. 29. Muro M3a de 25, compresión diagonal.



Fig. 26. Muro R 3a de 25, detalle grieta.



Fig. 28. Muro B 3a de 20, detalle grieta.



Fig. 30. Muro B 3a de 20, compresión diagonal.

cemos un coeficiente de seguridad de 4 para calcular la carga unitaria admisible a la compresión, entonces resulta que ésta valdría un décimo de la resistencia de la unidad.

El simple examen de las Tablas VIII y IX indica que la resistencia a la ruptura por cargas horizontales es claramente diferente según sea el tipo de ladrillo usado. La diferencia mas obvia aparece entre los muros de ladrillo "chonchón" y los ladrillos de arcilla cocida moldeados a máquina "rejilla" y "macizo". El comportamiento de estos últimos es superior.

Se observaron, además, diferencias de comportamiento entre las albañilerías simples y las albañilerías reforzadas, sometidas a cargas horizontales.

Aunque las cargas de rotura son del mismo orden para unas y otras, no ocurre
lo mismo con la energía necesaria para originar el colapso del muro: esta energía resulta ser unas veinte veces mayor para las albañilerías reforzadas. Esto
hace suponer que la seguridad adicional al colapso de la estructura que agrega la existencia de pilares y cadenas es muy grande.

#### Albañilerías armadas

Los resultados de los ensayos de albañilerías armadas dan informaciones que permiten aplicar en Chile, con un mejor conocimiento que antes, la norma ASA A41.2-1960 al diseño de estructuras según este sistema constructivo.

Los ensayos de compresión permiten disponer del valor de la resistencia a la compresión de la albañilería, a partir del cual, la citada norma, especifica las tensiones admisibles y módulos de rigidez a emplearse en el diseño.

Los ensayos de compresión diagonal, además, hacen pensar que sea razonable la carga unitaria admisible al corte de 3,5 kg/m² propuesta por la norma para el caso que no haya armadura especial para absorber este tipo de esfuerzos.

Relación entre la resistencia a la compresión y a la carga diagonal

Hemos encontrado, una relación con pequeña dispersión entre la resistencia a compresión del muro,  $\sigma_{\rm M}$ , y la resistencia en el ensayo de compresión diagonal,  $r_{\rm M}$ , esta es:

$$\tau_{M} = 2.8 + 0.057 \sigma_{M}$$

y está representada gráficamente en la Fig. 35 con los datos obtenidos en las Tablas VII y VIII.

#### COMENTARIO FINAL

Los resultados de los ensayos indican que las resistencias medias a la compre-







Fig. 31 Curvas carga deformación de los muros ensayados a compresión.





- 1. Muros de ladrillo de chonchón, mortero 1:6
- 2. Muras de ladrillo rejilla, mortero 1:3
- 3. Muros de ladrillo rejilla, mortero 1:6
- 4. Muros de ladrillo macizo, mortero 1:3

Fig. 32. Curvas carga-deformación de los muros reforzados con pilares y cadenas de hormigón armado cargas horizontales.



- Muro doble de ladrillo macizo de 25 cm de espesor total.
- 2.- Muro doble de ladrillo rejilla de 25 cm de espesor total.
- Muro doble de ladrillo macizo de 18 cm de espesor total.
- 4.- Muro simple de bloques de hormigón de 20 cm espesor, armadura en los huecos de los bloques.
- (a) ensayo de compresión diametral.
- (b) ensayo de carga en voladizo.

Cada curva es promedio de dos ensayos.

Fig. 33 Curvas carga- deformación de los muros de albañilerías armadas ensayados a cargas horizontales.

sión de los morteros de cemento y arena 1:3 y 1:6 están alrededor de 160 y 50 kg/cm² respectivamente, y el coeficiente de variación alrededor del 15%.

La resistencia a la ruptura por compresión para los muros con mortero 1:6 resulta, experimentalmente, alrededor de 0,40 de la resistencia de la unidad. Si adoptamos un coeficiente de seguridad 4, la carga unitaria admisible en el muro será 1/10 de la carga unitaria de ruptura de la unidad.

De los resultados de ensayos a cargas horizontales se puede estimar que los muros de ladrillos de arcilla cocida moldeados a máquina, rejilla y macizo tienen una resistencia al corte superior en más o menos un 50% a la de ladrillos de chonchón. Esto y la menor variabilidad en la calidad de los primeros autoriza para proponer, tanto con mortero 1:6 como mortero 1:3, que las cargas unitarias admisibles sean por lo menos un 50% superiores para estos tipos de ladrillos. Si adoptamos 1 kg/cm² como carga unitaria admisible al corte para muros con ladrillo chonchón, para ser consecuentes, deberíamos adoptar por lo menos 1,5 kg/cm² para ladrillos rejilla y macizo.

Los diferentes módulos de elasticidad en compresión obtenidos para los distintos tipos de muros sugieren que es erróneo considerar, como ha sido práctica de diseño sísmico en Chile, una misma rigidez cualquiera que sea e tipo de la albañilería.

Finalmente, los resultados de ensayo de las albañilerías armadas indicar que este sistema constructivo es susceptible de ser empleado, incluso co las unidades actualmente disponibles en el mercado, y además permiten esta blecer cargas unitarias admisibles para el diseño.

#### **AGRADECIMIENTOS**

Al ingeniero civil señor Arturo Arias, Director del IDIEM quien propuso la eje cución de las experiencias, participó en su desarrollo y examinó un borrado de este trabajo. A los ingenieros civiles señores Eugenio Retamal, Jorge Egan Emile Sanders, Luis A. Crenovich, Eduardo Hamel, Osvaldo García, Isaías Kri guer y Tomás Guendelman, quienes tuvieron a su cargo la realización de lo ensayos y participaron activamente en la discusión de los resultados. Y mu en especial al personal de la Sección Elementos Prefabricados del IDIEM po su colaboración. A las fábricas de ladrillos Cerámica Princesa S.A. y a Vibro cret S.A. que donaron los ladrillos de su fabricación utilizados en la experien cia.




Fig. 34. Módulo de elasticidad, E, medido en los ensayos de compresión de muros.




Fig. 35. Relación entre la carga unitaria de ruptura por compresión simple y por compresión diagonal en muros de albañilería simple.

#### BIBLIOGRAFIA

- IBAÑEZ, J. Informe sobre ensayos para conocer la resistencia horizontal del muro de albañilería. Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, LXVIII, nº 7 y 8, julio-agosto 1955, pp 325-8
- ARRIAGADA, C. Ladrillos de suelo cemento. Memoria de prueba para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, (1957), dactilografiado.
- 3.- RETAMAL, E.; EGAN. J. Estudio experimental de muros de albañilería. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile, 1960. Santiago, 222 p.
- 4.- HAMEL, E.; GARCIA, O. Muros de albañilería armada y su comportamiento a esfuerzos horizontales en su plano. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil. Universidad de Chile. 1963. Santiago. 210 p.
- 5.- KRIGUER, I.; GUENDELMAN, T. Estudio experimental de muros de albañilería reforzada sometidos a esfuerzos horizontales en su plano. Memoria para optar al título de ingeniero Civil, Universidad de Chile. 1962. Santiago.
- 6.- BENJAMIN, J.R.; WILLIAMS, H.A. Investigation of shear walls. Technical Reports. Department of Civil Engineering, Stanford University. Stanford, California. 1952-1955.
- 7.- BENJAMIN, J.R.; Statically Indeterminate Structures. Mc Graw Hill. 1959.
- 8. PLUMMER, H.C.; BLUME, J.A. Reinforced Brick Masonty and Lateral Force Design. Structural Clay Products Institute. Washington. 1956.
- 9.- PLUMMER, H.C. Brick and Tile Engineering. Handbook of Design. Structural Clay Products
  Institute. Washington. 1957.
- 10.- ESTEVA, L. Comportamiento de muros de mampostería sujetos a carga vertical. Revista de Ingeniería, octubre 1961. México.
- 11.- ROSENHAUPT, S. Experimental Study of Masonry walls on beams. Journal of the Structural Division. Proceedings of the American Society of Civil Engineers. volume 88 nº ST3, june 1962. Parte I.
- 12.- JORQUERA, L. Calidad de los ladrillos y bloques para albañilería. Revista del IDIEM, vol 1, nº 2, junio 1962.
- 13.- BROCKER, O. Resistencia de muros y capacidad absorbente de ladrillos. Die Ziegelindustrie 1954, nº 2 pp 35-38.
- 14.- MONK, C.B. Transverse Tests of Masonry Walls. Simposium on Testing of Building Constructions, American Society for Testing Materials, ASTM, 1954.
- 15.- RICHART, F.E.; MOORMAN, R.B.B.; WOODWORTH. Strength and Stability of Concrete Masonry Walls. University of Illinois. Engineering Experiment Station. Bulletin no 251, julio 1932.
- 16.- American Standards Association. American Standard A41.2-1960. Especificaciones para el diseño y construcción de albañilerías armadas. Traducción. Centro de la Vivienda y Construcción Informe nº 10, enero 1963. Universidad de Chile. Santiago. 37 p.
- 17.- U.S. National Bureau of Standard, Building Materials and Structures BMS 5. Structural Properties of Six Masonry Wall Constructions. Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
- 18.- American Society for Testing Materials ASTM E 72. Standard Methods of Conducting Strength
  Tests of Panels for Building Construction.
- 19.- LAMANA, A. Calidad del hormigón y del acero para hormigón armado de las construcciones sometidas a los terremotos de mayo de 1960 en el sur de Chile. Revista del IDIEM, vol 1, nº 1, marzo 1962. Santiago. Chile.
- 20.- Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización. INDITECNOR. Santiago. Chile:

- 30-37 ch Calidad y composición granulométrica de los agregados pétreos para hormigones.
- 30-38 ch Extracción de muestras de agregados.
- 30-39 ch Tamizado de agregados.
- 30-40 ch Determinación colorimétrica de la presencia de impurezas orgánicas en las arenas para hormigones.
- 30-54 ch Ensayos de ladrillos arcillosos.
- 30-55 ch Ladrillos arcillosos macizos.
- 30-56 ch Ladrillo arcilloso hueco.
- 30-62 ch Hormigones de cemento.
- 30-63 ch Extracción de muestras del hormigón fresco.
- 30-77 ch Mezcla, colocación en obra y curado del hormigón.
- 30-92 E ch Cementos con agregado tipo A.
- 30-150 ch Ladrillos de hormigón silíceo.
- 30-152 ch Bloques huecos de hormigón de cemento.
- 30-154 ch Ensayos de bloques de hormigón.

# AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE STRENGTH OF MASONRY WALLS SUBJECTED TO HORIZONTAL LOADS

#### SUMMARY:

Masonry walls (8  $ft \times 8$  ft) were tested to horizontal loads applied at the upper edge through a hydraulic jack. Overturning was prevented by vertical tension rods incorporated in the testing device.

For some of the walls these rods were attached to the upper edge at the same corner where the horizontal load was applied (racking load test); for the rest of the walls the tension rods were connected to one end of the base beam (cantilever load test).

The units used in the walls were: hand-made clay bricks, machine-made clay bricks, sand lime bricks, mortar silica bricks, and hollow concrete blocks. The walls tested were of three types: a) without any reinforcement; b) reinforced masonry walls, and c) walls with a reinforced concrete frame. Cement sand mortar was used, with two different proportions, 1:3 and 1:6 by volume.

Compression tests were also made on 4 ft x 8 ft unreinforced masonry walls and smaller reinforced masonry walls.

A comparison of strengths and stiffnesses of the different types of walls tested can be made through the tests results.